

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### PROTEC WLS04 TWIN-PAD

#### ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ MIG/MAG

- Тонкая очистка для получения абсолютно чистой поверхности проволоки
- Снижение трения и износа, улучшенные характеристики подачи проволоки
- Улучшение перехода тока и свойств воспламеняемости проволочных электродов, предотвращение образования микродуг в токоподводящем мундштуке
- **В результате использования системы PROTEC WLS достигается образование стабильной сварочной дуги во всех направлениях.**

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Расположить на проволоке обе подушки PAD перед участком входа проволоки (в сварочный аппарат или на барабан): увлажненную (зеленую) подушку PAD, а затем сухую (белую) подушку PAD.

Подушки PAD сгибаются посередине, зажим сдвигается над ними с закрытой стороны подушек.

Проволока должна проходить примерно в складке подушек PAD.

При первичном применении использовать новый сердечник, т.к. иначе произойдет отслоение старых загрязнений.

Рекомендуем использовать также для загрязненных и дефектных проволок.

Не подходит для алюминия.

#### ПАРАМЕТРЫ

##### Набор, готовый к применению

- 1 подушка WLS04 PAD (предварительно смоченная)
- 1 подушка PAD для проволоки (сухая, служит скребком)
- 2 зажима CLIP для проволоки (для крепления подушек PAD на проволоке)
- **Идент. № W001.S01**

##### Рекомендуется использовать как дополнение к заказу:

Набор Wire-Balm PROTEC WLS04

Включает аэрозоль WLS04, подушки PAD и зажимы.

Идент. № W001.S02